



水害後の機械の取り扱いにつきまして

2019年10月15日

**水害後の機械の通電は感電・燃損等の恐れがあり危険です。
安全が確認できるまで電源は投入しないでください。**

1. 十分に乾燥させる

- ①作業場などは、**窓を開け通気を良くし乾燥**させてください。
- ②乾燥機などの製品については、**開口できる部分を開けて水を外へ排水**してください。
- ③水に浸かった部品は取り外し、**汚れを水洗いしてから通気性のある場所にて乾燥**させてください。
- ④機械の内部や配線類などは、**可能な限り泥を取り除き濡れている場合は乾いた布で拭き取って**ください。

2. 完全に浸水した場合

- ①**感電・焼損などの危険性**があります。
完全に乾くまで電源を入れしないでください。
- ②泥や汚水により、**電子基板やスイッチ関係が錆びつき腐食・回転部の固着**へと繋がります。

予想されるトラブルとして、「**モータ類の焼損・接触不良・動作不能・回転部の過負荷**」などが考えられます。

まずは、ご購入いただきました販売店へご相談ください。



■ 本件に関するお問い合わせ

経営企画部 広報グループ

TEL / 0237-43-8834 (ダイヤルイン)

〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 【E-mail】 info@yamamoto-ss.co.jp